

RICHTZEITENTABELLE

Änderungsdatum: 16.01.2008

Seite: 1 von 1

Nicht unter die Gewährleistung fallen:

- Verschleißteile (Buchsen, Bolzen)
- Fußschaltergehäuse
- Ausfallkosten, Leihwagen
- Schäden durch Unterspannung (siehe auch VEHH-Richtlinie)
- Verschleiß aufgrund von verschmutztem Hydrauliköl / Saugfilter
- Fehler, die durch die Montagefirma verursacht wurden
- Gewaltschäden / Folgeschäden allgemein
- Nicht genehmigtes Instandsetzen von Teilen
- Einstellarbeiten am Schließzylindern
- Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Montage- und/oder Betriebsanleitung (Fehlbedienung)
- Wartungsarbeiten
- Lohnkosten im Falle einer Ersatzteilgarantie
- Warnflaggen und Warnleuchten (bei Gewaltschaden)

Bitte beachten:

Voraussetzung für das zweite Jahr Gewährleistung ist eine ordnungsgemäß durchgeführte und im Prüfbuch dokumentierte UVV-Prüfung durch einen Behrens-Servicepartner. Eine Kopie des Prüfbuches kann von der behrens loading systems B.V. bei Bedarf angefordert werden.

Kosten für eine Außenmontage können nur dann übernommen werden, wenn das Fahrzeug aufgrund eines Gewährleistungsfalls am eurolift **nicht** fahrbereit ist.

Ohne Rücksendung des Schadteils an Behrens besteht kein Vergütungsanspruch. Bei schadhafte Teilen die von Ihnen instand gesetzt werden, bitte aussagekräftige Digitalfotos von der schadhafte Stelle per E-Mail an garantie@behrens-eurolift.de einreichen.

| Richtzeiten für Gewährleistungsfälle – ohne Fehlersuche | Std. |
|---|------|
| Hydraulikschlauch erneuern | 0,25 |
| Microschalter erneuern | 0,50 |
| Sitzventil erneuern | 0,50 |
| Ein- und Ausbau Hubzylinder | 0,75 |
| Ein- und Ausbau Schließzylinder | 0,75 |
| Magnetschalter erneuern | 0,25 |
| Aggregat tauschen | 1,00 |
| E-Motor erneuern | 0,50 |
| Hydraulikpumpe erneuern | 0,75 |
| Kabelbaum f. Fußschaltung erneuern | 0,75 |
| Blinkgeber erneuern | 0,25 |
| Leckage beheben | 0,50 |
| Sitzventil – Spule wechseln | 0,25 |
| Zweihandtaster erneuern | 0,25 |
| Kreuzschalter erneuern | 0,50 |
| Fehlersuche | 0,25 |

(bei Hubzylindern und Hydraulikschläuchen ist eine Fehlersuche nicht erforderlich).

Hydrauliköl vergüten wir zum jeweils aktuellen Listenpreis Behrens.
Es müssen Behrens Original-Hydraulikschläuche verbaut werden.

Stundensatz 62,00 EUR

Kilometergeld 0,29 EUR / KM